


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG				
 28 Okt 2023 14.23.55 7,61339S 109,36487E Kecamatan Sumpiuh #NO RUAS 545 STA 0+000 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  28 Okt 2023 14.25.00 7,61430S 109,36488E Kecamatan Sumpiuh #NO RUAS 545 STA 0+100 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA 0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG				
 28 Okt 2023 14.25.44 7,61540S 109,36466E Kecamatan Sumpiuh #NO RUAS 545 STA 0+200 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  28 Okt 2023 14.26.42 7,61623S 109,36449E Kecamatan Sumpiuh #NO RUAS 545 STA 0+300 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA 0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023



RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			7	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SUMPIUH - KARANGGEDANG



LOKASI :	STA	1+330			
KONDISI PERKERASAN	:	Baik			
LEBAR PERKERASAN	:	4 M			
CATATAN	:	Aspal			
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
545	SUMPIUH - KARANGGEDANG			8	