

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : **STA 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : **STA 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : **STA 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : **STA 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KUNTILI - NUSAWUNGU



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
548	JL. KUNTILI - NUSAWUNGU			12