

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14.02.42
7,59579S 109,38406E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14.03.28
7,59483S 109,38406E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14.03.54
7,59392S 109,38407E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14.04.16
7,59307S 109,38412E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14.04.44
7,59219S 109,38430E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14.05.12
7,59144S 109,38451E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14.29.09
7,59055S 109,38508E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14.29.42
7,59011S 109,38546E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT				
 27 Okt 2023 14.30.16 7,58925S 109,38593E Kecamatan Sumpiuh #NO RUAS 558 STA 0+800 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  27 Okt 2023 14.30.50 7,58831S 109,38580E Kecamatan Sumpiuh #NO RUAS 558 STA 0+900 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA 0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT				
 27 Okt 2023 14.31.20 7,58754S 109,38626E Kecamatan Sumpiuh #NO RUAS 558 STA 1+000 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  27 Okt 2023 14.32.21 7,58644S 109,38655E Kecamatan Sumpiuh #NO RUAS 558 STA 1+100 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA 1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	: 4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+460

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14:40:21
7,58321S 109,38699E
Kecamatan Sumpuh
#NO RUAS 558 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14:40:55
7,58366S 109,38749E
Kecamatan Sumpuh
#NO RUAS 558 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14:41:33
7,58364S 109,38837E
Kecamatan Sumpuh
#NO RUAS 558 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14:42:02
7,58308S 109,38875E
Kecamatan Sumpuh
#NO RUAS 558 STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14:42:35
7,58263S 109,38868E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 1+850
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14:43:11
7,58222S 109,38869E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14:43:49
7,58124S 109,38904E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14:44:38
7,58047S 109,38914E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14.45.52
7,57977S 109,38904E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14.47.00
7,57941S 109,38894E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 558 STA 2+240
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 2+240

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14.47.52
7,57871S 109,38886E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14.48.38
7,57806S 109,38866E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 2+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT					
					
LOKASI :	STA	2+500	LOKASI :	STA	2+600
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	:	Kerikil
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
558	BOGANGIN - KRONJOT			15	


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT					
					
LOKASI :	STA	2+700	LOKASI :	STA	2+800
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2,5 M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	:	Kerikil
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
558	BOGANGIN - KRONJOT			16	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14.52.16
7,57466S 109,38765E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 2+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14.52.54
7,57415S 109,38704E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 3+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14.53.30
7,57443S 109,38631E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 14.54.09
7,57456S 109,38568E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14.55.05
7,57381S 109,38625E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			19



27 Okt 2023 14.55.32
7,57338S 109,38696E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 558 STA 3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



27 Okt 2023 14.56.24
#NO RUAS 558 STA 3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			20



27 Okt 2023 14.56.56
7,57377S 109,38818E
#NO RUAS 558 STA 3+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			21

2,5

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



LOKASI : STA 4+050

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			23

2,5

RUAS JALAN : BOGANGIN - KRONJOT



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 4+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
558	BOGANGIN - KRONJOT			24