

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.11.16
7,61269S 109,40596E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.12.08
7,61252S 109,40591E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 0+030
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+030

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.13.22
7,61190S 109,40573E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.14.00
7,61089S 109,40544E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 0+900


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 1+100



KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.19.53
7,60055S 109,40126E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.20.16
7,59978S 109,40087E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.20.40
7,59888S 109,40063E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.21.17
7,59846S 109,40009E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.22.14
7,59787S 109,39965E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.23.17
7,59719S 109,39986E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.23.47
7,59619S 109,40033E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.24.10
7,59579S 109,40098E
#NO RUAS 564 STA 2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG					
 26 Okt 2023 10.24.40 7,59518S 109,40178E #NO RUAS 564 STA 2+300 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  26 Okt 2023 10.25.03 7,59468S 109,40241E Kecamatan Tambak #NO RUAS 564 STA 2+400 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas					
LOKASI :	STA	2+300	LOKASI :	STA 2+400	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			13	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023					
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG					
 26 Okt 2023 10.25.28 7,59443S 109,40326E Kecamatan Tambak #NO RUAS 564 STA 2+500 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  26 Okt 2023 10.25.53 7,59444S 109,40427E Kecamatan Tambak #NO RUAS 564 STA 2+600 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas					
LOKASI :	STA	2+500	LOKASI :	STA 2+600	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			14	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023														
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG														
 26 Okt 2023 10.27.09 7,59438S 109,40508E Kecamatan Tambak #NO RUAS 564 STA 2+700 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  26 Okt 2023 10.27.35 7,59415S 109,40598E Kecamatan Tambak #NO RUAS 564 STA 2+800 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas														
LOKASI : STA 2+700 LOKASI : STA 2+800														
KONDISI PERKERASAN : Baik KONDISI PERKERASAN : Baik														
LEBAR PERKERASAN : 4 M LEBAR PERKERASAN : 4 M														
CATATAN : Aspal CATATAN : Aspal														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15%; text-align: center;">NO. RUAS</td><td style="width: 30%; text-align: center;">NAMA RUAS</td><td style="width: 25%; text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td><td style="width: 20%; text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td><td style="width: 10%; text-align: center;">HALAMAN</td></tr><tr><td style="text-align: center;">564</td><td style="text-align: center;">KAMULYAN - WATUAGUNG</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">15</td></tr></table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	564	KAMULYAN - WATUAGUNG			15
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			15										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023														
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG														
 26 Okt 2023 10.28.04 7,59429S 109,40717E Kecamatan Tambak #NO RUAS 564 STA 2+900 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  26 Okt 2023 10.29.03 7,59379S 109,40760E #NO RUAS 564 STA 3+000 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas														
LOKASI : STA 2+900 LOKASI : STA 3+000														
KONDISI PERKERASAN : Sedang KONDISI PERKERASAN : Baik														
LEBAR PERKERASAN : 4 M LEBAR PERKERASAN : 3,5 M														
CATATAN : Aspal CATATAN : Aspal														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 15%; text-align: center;">NO. RUAS</td><td style="width: 30%; text-align: center;">NAMA RUAS</td><td style="width: 25%; text-align: center;">DPU KABUPATEN BANYUMAS</td><td style="width: 20%; text-align: center;">PETUGAS SURVEY</td><td style="width: 10%; text-align: center;">HALAMAN</td></tr><tr><td style="text-align: center;">564</td><td style="text-align: center;">KAMULYAN - WATUAGUNG</td><td></td><td></td><td style="text-align: center;">16</td></tr></table>					NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	564	KAMULYAN - WATUAGUNG			16
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN										
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			16										

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:29:29
7,59312S 109,40771E
#NO RUAS 564 STA 3+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:29:54
7,59218S 109,40815E
#NO RUAS 564 STA 3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+100

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:30:19
7,59147S 109,40846E
#NO RUAS 564 STA 3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:30:50
7,59054S 109,40899E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+300

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.31.13
7,58969S 109,40895E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.31.40
7,58875S 109,40926E
#NO RUAS 564 STA 3+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+500

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.32.11
7,58776S 109,40928E
#NO RUAS 564 STA 3+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.32.32
7,58713S 109,40915E
#NO RUAS 564 STA 3+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+700

LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:32:58
7,58624S 109,40918E
#NO RUAS 564 STA 3+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:38:24
7,58544S 109,40912E
#NO RUAS 564 STA 4+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:33:53
7,58468S 109,40868E
#NO RUAS 564 STA 4+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:34:19
7,58374S 109,40861E
#NO RUAS 564 STA 4+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:34:43
7,58316S 109,40813E
#NO RUAS 564 STA 4+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:35:11
7,58264S 109,40740E
#NO RUAS 564 STA 4+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:35:40
7,58176S 109,40776E
#NO RUAS 564 STA 4+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:36:04
7,58120S 109,40817E
#NO RUAS 564 STA 4+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.36.32
7,58038S 109,40777E
#NO RUAS 564 STA 4+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.37.05
7,57961S 109,40702E
#NO RUAS 564 STA 4+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.37.41
7,57961S 109,40704E
#NO RUAS 564 STA 4+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.39.02
7,57824S 109,40635E
#NO RUAS 564 STA 5+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.39.26
7,57728S 109,40642E
#NO RUAS 564 STA 5+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.39.59
7,57658S 109,40620E
#NO RUAS 564 STA 5+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.40.33
7,57567S 109,40574E
#NO RUAS 564 STA 5+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.41.36
7,57400S 109,40570E
#NO RUAS 564 STA 5+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG				
 26 Okt 2023 10.42.25 7,57338S 109,40581E #NO RUAS 564 STA 5+500 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  26 Okt 2023 10.43.01 7,57289S 109,40556E #NO RUAS 564 STA 5+600 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	5+500	LOKASI :	STA 5+600
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG				
 26 Okt 2023 10.43.24 7,57223S 109,40555E #NO RUAS 564 STA 5+700 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  26 Okt 2023 10.43.50 7,57147S 109,40563E #NO RUAS 564 STA 5+800 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	5+700	LOKASI :	STA 5+800
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	: Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	: Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.44.20
7,57045S 109,40585E
#NO RUAS 564 STA 5+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



26 Okt 2023 10.44.51
7,56955S 109,40610E
#NO RUAS 564 STA 6+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.45.27
7,56889S 109,40631E
#NO RUAS 564 STA 6+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



26 Okt 2023 10.46.11
7,56820S 109,40669E
#NO RUAS 564 STA 6+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.46.45
7,56821S 109.40668E
#NO RUAS 564 STA 6+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.47.24
7,56684S 109.40764E
#NO RUAS 564 STA 6+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.47.56
7,56627S 109.40827E
#NO RUAS 564 STA 6+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.48.27
7,56618S 109.40904E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 6+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:49:22
7,56557S 109,40967E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 564 STA 6+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:49:50
7,56475S 109,40985E
#NO RUAS 564 STA 6+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:50:28
7,56362S 109,40939E
#NO RUAS 564 STA 6+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:50:56
7,56307S 109,40877E
#NO RUAS 564 STA 7+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:51:26
7,56257S 109,40797E
#NO RUAS 564 STA 7+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:51:54
7,56198S 109,40761E
#NO RUAS 564 STA 7+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:52:25
7,56130S 109,40726E
#NO RUAS 564 STA 7+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:52:56
7,56035S 109,40688E
#NO RUAS 564 STA 7+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:54:03
7,55902S 109,40687E
#NO RUAS 564 STA 7+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:54:28
7,55835S 109,40719E
#NO RUAS 564 STA 7+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10:54:58
7,55763S 109,40757E
#NO RUAS 564 STA 7+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10:55:32
7,55688S 109,40793E
#NO RUAS 564 STA 7+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.56.08
7,55610S 109,40825E
#NO RUAS 564 STA 7+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.56.44
7,55606S 109,40821E
#NO RUAS 564 STA 8+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.57.14
7,55500S 109,40975E
#NO RUAS 564 STA 8+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.57.52
7,55439S 109,41012E
#NO RUAS 564 STA 8+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.58.24
7,55352S 109,41017E
#NO RUAS 564 STA 8+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.58.51
7,55281S 109,41057E
#NO RUAS 564 STA 8+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 10.59.17
7,55198S 109,41114E
#NO RUAS 564 STA 8+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.59.45
7,55142S 109,41168E
#NO RUAS 564 STA 8+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11.00.43
7,55054S 109,41216E
#NO RUAS 564 STA 8+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11.01.30
7,55041S 109,41290E
#NO RUAS 564 STA 8+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11.02.06
7,55041S 109,41291E
#NO RUAS 564 STA 8+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11.02.35
7,54872S 109,41319E
#NO RUAS 564 STA 9+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11.03.03
7,54835S 109,41402E
#NO RUAS 564 STA 9+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11.03.35
7,54773S 109,41504E
#NO RUAS 564 STA 9+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11.04.03
7,54727S 109,41540E
#NO RUAS 564 STA 9+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11.04.28
7,54657S 109,41603E
#NO RUAS 564 STA 9+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11:04:54
7,54664S 109,41693E
#NO RUAS 564 STA 9+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11:05:18
7,54597S 109,41746E
#NO RUAS 564 STA 9+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11:06:52
7,54518S 109,41775E
#NO RUAS 564 STA 9+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11:07:17
7,54439S 109,41829E
#NO RUAS 564 STA 9+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11.07.48
7,54393S 109,41876E
#NO RUAS 564 STA 9+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11.08.22
7,54325S 109,41957E
#NO RUAS 564 STA 10+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+000

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11.08.54
7,54251S 109,42018E
#NO RUAS 564 STA 10+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11.09.25
7,54197S 109,42073E
#NO RUAS 564 STA 10+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 10+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11:09:57
7,54199S 109,42070E
#NO RUAS 564 STA 10+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11:10:26
7,54063S 109,42163E
#NO RUAS 564 STA 10+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			53

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11:12:30
7,53948S 109,42190E
#NO RUAS 564 STA 10+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11:13:15
7,53950S 109,42191E
#NO RUAS 564 STA 10+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 10+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			54

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11:13:48
7,53845S 109,42296E
#NO RUAS 564 STA 10+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11:14:41
7,53770S 109,42389E
#NO RUAS 564 STA 10+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 10+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 10+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			55

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11:15:32
7,53734S 109,42486E
#NO RUAS 564 STA 10+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 11:16:50
7,53734S 109,42486E
#NO RUAS 564 STA 11+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 10+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 11+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			56

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 11.17.43
7,53657S 109,42574E
#NO RUAS 564 STA 11+070
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 13.46.13
7,53667S 109,42606E
#NO RUAS 564 STA 11+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 11+070

LOKASI : STA 11+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Kerikil

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			57

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 13.47.16
#NO RUAS 564 STA 11+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 13.48.14
#NO RUAS 564 STA 11+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 11+200

LOKASI : STA 11+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			58

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG				
 26 Okt 2023 13.49.17 7.53640S 109.42796E #NO RUAS 564 STA 11+400 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  26 Okt 2023 13.50.14 7.53640S 109.42796E #NO RUAS 564 STA 11+500 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	11+400	LOKASI :	STA 11+500
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	: Kerikil
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			59

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023				
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG				
 26 Okt 2023 13.50.57 7.53708S 109.42935E #NO RUAS 564 STA 11+600 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas  26 Okt 2023 13.51.54 7.53857S 109.42973E #NO RUAS 564 STA 11+700 #Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas				
LOKASI :	STA	11+600	LOKASI :	STA 11+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	: Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	: 3 M
CATATAN	:	Kerikil	CATATAN	: Kerikil
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			60

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 14.01.02
7,53905S 109,43010E
#NO RUAS 564 STA 11+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 14.08.44
7,54186S 109,43065E
#NO RUAS 564 STA 11+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 11+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 11+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			61

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG



26 Okt 2023 14.10.56
7,54281S 109,43039E
#NO RUAS 564 STA 12+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 12+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
564	KAMULYAN - WATUAGUNG			62