

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



27 Okt 2023 13.53.41 WIB
7,6115S 109,4341E
Tambak, Banyumas
#NO RUAS 565 STA #0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 13.56.01 WIB
7,6122S 109,4339E
Tambak, Banyumas
#NO RUAS 565 STA #0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



27 Okt 2023 13.57.14 WIB
7,6134S 109,4346E
Tambak, Banyumas
#NO RUAS 565 STA #0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 13.57.46 WIB
7,6141S 109,4350E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 565 STA #0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : **STA 1+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



27 Okt 2023 14:24:36 WIB
7,6218S 109,4360E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 565 STA #1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 14:27:23 WIB
7,6227S 109,4362E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 565 STA #1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



27 Okt 2023 14:28:16 WIB
7,6237S 109,4363E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 565 STA #1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas



27 Okt 2023 14:29:15 WIB
7,6245S 109,4364E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 565 STA #1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : **STA 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : **STA 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			11	


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			12	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : **STA 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : **STA 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. BUNIAYU - PREMBUN



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
565	JL. BUNIAYU - PREMBUN			18