

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.36.54
7,61201S 109,41654E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09.37.40
7,61116S 109,41649E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.38.09
7,61006S 109,41657E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09.38.33
7,60913S 109,41664E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09:38:57
7,60836S 109,41673E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09:39:20
7,60752S 109,41661E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09:39:49
7,60654S 109,41644E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09:40:15
7,60591S 109,41658E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.40.41
7,60509S 109,41675E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09.41.10
7,60396S 109,41680E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.41.37
7,60285S 109,41687E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09.42.09
7,60196S 109,41688E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.42.37
7,60112S 109,41697E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



27 Okt 2023 09.43.00
7,60064S 109,41731E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG




27 Okt 2023 09.43.26
7,59969S 109,41750E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



27 Okt 2023 09.43.54
7,59870S 109,41761E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.44.25
7,59762S 109,41767E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09.44.55
7,59685S 109,41798E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.45.17
7,59613S 109,41810E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09.45.50
7,59546S 109,41823E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09:46:24
7,59451S 109,41860E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 2+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09:46:55
7,59381S 109,41917E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 2+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09:47:25
7,59273S 109,41986E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 2+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09:47:51
7,59230S 109,42004E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 2+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.48.18
7,59129S 109,42024E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 2+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09.48.50
7,59020S 109,42076E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 2+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.49.24
7,58955S 109,42110E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 2+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09.49.52
7,58876S 109,42103E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 2+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG




LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.53.47
7,58536S 109,41925E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 3+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09.54.14
7,58448S 109,41907E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 3+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 09.54.57
7,58349S 109,41899E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 3+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 09.56.21
7,58311S 109,41841E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 3+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+850

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10.05.07
7,57871S 109,41560E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 4+250
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10.05.44
7,57841S 109,41575E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 4+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+250

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10.06.14
7,57785S 109,41590E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 4+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10.07.01
7,57791S 109,41585E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 4+450
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+400

LOKASI : STA 4+450

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10.10.38
7,57531S 109,41321E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 4+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10.11.51
7,57437S 109,41304E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 566 STA 5+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10.12.31
7,57367S 109,41362E
#NO RUAS 566 STA 5+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10.13.20
#NO RUAS 566 STA 5+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG




LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10.20.24
7,56771S 109,41351E
Kecamatan Buayan
#NO RUAS 566 STA 6+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10.21.08
7,56704S 109,41380E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 6+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Kerikil

LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10.21.47
7,56638S 109,41319E
#NO RUAS 566 STA 6+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10.22.19
7,56533S 109,41309E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 6+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10.22.43
7,56479S 109,41310E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 6+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10.23.23
7,56369S 109,41313E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 6+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal


NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10.24.05
7,56258S 109,41291E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 6+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10.24.30
7,56199S 109,41312E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 6+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10.24.57
7,56124S 109,41333E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 6+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10.25.33
7,56123S 109,41332E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 566 STA 7+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10.26.15
7,56027S 109,41324E
#NO RUAS 566 STA 7+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10.26.58
7,55856S 109,41393E
#NO RUAS 566 STA 7+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10:27:42
7,55775S 109,41412E
#NO RUAS 566 STA 7+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10:28:12
7,55668S 109,41399E
#NO RUAS 566 STA 7+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



27 Okt 2023 10:28:47
7,55600S 109,41372E
#NO RUAS 566 STA 7+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



27 Okt 2023 10:29:28
7,55622S 109,41292E
#NO RUAS 566 STA 7+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG




LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan


LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PURWODADI - WATUAGUNG



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
566	PURWODADI - WATUAGUNG			45