


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023
RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



26 Okt 2023 09.56.47
7,60113S 109,40972E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 568 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 09.57.26
7,60095S 109,41057E
Tambak
#NO RUAS 568 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



26 Okt 2023 09.58.03
7,60078S 109,41131E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 568 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 09.58.52
7,60075S 109,41215E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 568 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



26 Okt 2023 09.59.30
7,60068S 109,41305E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 568 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.00.55
7,60069S 109,41401E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 568 STA 1+270
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+270

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



26 Okt 2023 10.01.21
7,60065S 109,41418E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 568 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



26 Okt 2023 10.02.45
7,60063S 109,41506E
Banyumas
#NO RUAS 568 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KAMULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUA



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
568	MULYAN - WATUAGUNG (BALAI DESA WATUAGUNG)			9