


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



28 Okt 2023 13.48.21
7,61445S 109,38923E
RT01/RW01
#NO RUAS 570 STA 0+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



28 Okt 2023 13.49.14
7,61542S 109,38921E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 570 STA 0+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



28 Okt 2023 13.49.48
7,61622S 109,38925E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 570 STA 0+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



28 Okt 2023 13.50.19
7,61702S 109,38924E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 570 STA 0+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



28 Okt 2023 13.51.01
7,61834S 109,38938E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 570 STA 0+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



28 Okt 2023 13.51.40
7,61836S 109,39005E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 570 STA 0+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



28 Okt 2023 13.52.07
7,61850S 109,39087E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 570 STA 0+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



28 Okt 2023 13.52.52
7,61921S 109,39083E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 570 STA 0+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



28 Okt 2023 13.53.31
7,61999S 109,39070E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 570 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



28 Okt 2023 13.54.05
7,62094S 109,39071E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 570 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



28 Okt 2023 13.54.56
7,62171S 109,39061E
Kecamatan Tambak
#NO RUAS 570 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



28 Okt 2023 13.55.37
7,62270S 109,39054E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 570 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			6


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
570	GUMELAR LOR - GUMELAR KIDUL			9