

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR




LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



7 Nov 2023 10.43.15
7,509588S 109,061675E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 577 #STA 1+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



7 Nov 2023 10.44.26
7,509483S 109,061040E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 577 #STA 1+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



7 Nov 2023 10.45.10
7,509450S 109,060367E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 577 #STA 1+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



7 Nov 2023 10.48.10
7,509382S 109,059550E
Kecamatan Wangon
#NO RUAS 577 #STA 1+850
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+850

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LINGKAR WANGON TIMUR



LOKASI : **STA** **1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
577	LINGKAR WANGON TIMUR			11