

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+770

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



18 Okt 2023 10.15.30 AM
7,324567S 109,233342E
Kecamatan Baturaden
#NO RUAS 58 #STA 2+700
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



18 Okt 2023 10.16.19 AM
7,324285S 109,233183E
Kecamatan Baturaden
#NO RUAS 58 #STA 2+760
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+760

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



18 Okt 2023 10.17.19 AM
7,323990S 109,233205E
Kecamatan Baturaden
#NO RUAS 58 #STA 2+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



18 Okt 2023 10.18.12 AM
7,322792S 109,232842E
Kecamatan Baturaden
#NO RUAS 58 #STA 2+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI



LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
58	KEMUTUG KIDUL - PERHEWANI			21