

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - BOJONG



4 Nov 2023 14.21.45  
7,52689S 109,06116E  
Kecamatan Wangon  
#NO RUAS 585 STA 0+000  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



4 Nov 2023 14.22.38  
7,52789S 109,06122E  
Kecamatan Wangon  
#NO RUAS 585 STA 0+100  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 585      | K LAPAGADING KULON - BOJONG |                        |                | 1       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - BOJONG



4 Nov 2023 14.23.09  
7,52857S 109,06116E  
Kecamatan Wangon  
#NO RUAS 585 STA 0+200  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



4 Nov 2023 14.23.36  
7,52941S 109,06115E  
Kecamatan Wangon  
#NO RUAS 585 STA 0+300  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 585      | K LAPAGADING KULON - BOJONG |                        |                | 2       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KLAPAGADING KULON - BOJONG



4 Nov 2023 14.24.05  
7,53018S 109,06123E  
Kecamatan Wangon  
#NO RUAS 585 STA 0+400  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



4 Nov 2023 14.24.55  
7,53132S 109,06116E  
Kecamatan Wangon  
#NO RUAS 585 STA 0+500  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 585      | KLAPAGADING KULON - BOJONG |                        |                | 3       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KLAPAGADING KULON - BOJONG



4 Nov 2023 14.25.29  
7,53198S 109,06118E  
Kecamatan Wangon  
#NO RUAS 585 STA 0+600  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



4 Nov 2023 14.26.06  
7,53296S 109,06124E  
Kecamatan Wangon  
#NO RUAS 585 STA 0+700  
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 585      | KLAPAGADING KULON - BOJONG |                        |                | 4       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 585      | K LAPAGADING KULON - BOJONG |                        |                | 5       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 0+940

KONDISI PERKERASAN : Sedang  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 585      | K LAPAGADING KULON - BOJONG |                        |                | 6       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KLAGAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 585      | KLAGAGADING KULON - BOJONG |                        |                | 7       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KLAGAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+360

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                  | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 585      | KLAGAGADING KULON - BOJONG |                        |                | 8       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 585      | K LAPAGADING KULON - BOJONG |                        |                | 9       |

### FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : K LAPAGADING KULON - BOJONG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat  
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M  
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                   | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 585      | K LAPAGADING KULON - BOJONG |                        |                | 10      |