

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATURADEN - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	BATURADEN - WANAWISATA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATURADEN - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	BATURADEN - WANAWISATA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATURADEN - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	BATURADEN - WANAWISATA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : BATURADEN - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
59	BATURADEN - WANAWISATA			4