

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 1+900

LOKASI : STA 2+000


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 2+100

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PEKUNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRAJAN



LOKASI : STA 2+470

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
590	UNCEN (PETURUSAN-KARANGBLIMBING) - KRA			14