

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



24 Okt 2023 15.22.41
7,46916S 109,32381E
#NO RUAS 606 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal



24 Okt 2023 15.23.20
7,46977S 109,32430E
#NO RUAS 606 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



24 Okt 2023 15.23.46
7,47047S 109,32487E
#NO RUAS 606 STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal



24 Okt 2023 15.24.11
7,47106S 109,32531E
#NO RUAS 606 STA 1+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PETIR - LINGGAMAS



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
606	PETIR - LINGGAMAS			11