

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+080

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



26 Okt 2023 13.42.07
7,587588S 109,315263E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 615 #STA 0+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



26 Okt 2023 13.44.30
7,587568S 109,316915E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 615 #STA 0+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



26 Okt 2023 13.45.21
7,587807S 109,317187E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 615 #STA 0+500
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



26 Okt 2023 13.46.04
7,588133S 109,318748E
Kecamatan Kemranjen
#NO RUAS 615 #STA 0+600
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+950

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+240

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 2+070

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : ALASMALANG - PETARANGAN



LOKASI : STA 2+780

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
615	ALASMALANG - PETARANGAN			17