

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
628	JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
628	JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
628	JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
628	JL. KELURAHAN ARCAWINANGUN			4