

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+210

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+770

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
63	KEMUTUG KIDUL - KOTAYASA			12