

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+650

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



19 Okt 2023 10.37.42 AM
7,305357S 109,248547E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 651 #STA 1+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



19 Okt 2023 2.00.21 PM
7,305220S 109,248008E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 651 #STA 1+150
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+150

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



19 Okt 2023 10.38.39 AM
7,305033S 109,247493E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 651 #STA 1+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



19 Okt 2023 10.39.34 AM
7,305815S 109,247090E
Kecamatan Sumbang
#NO RUAS 651 #STA 1+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+020

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+135

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : LIMPAKUWUS - WANAWISATA



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
651	LIMPAKUWUS - WANAWISATA			25