

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+470

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+330

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+370

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



21 Okt 2023 11:54:04 AM
7,436350S 109,299150E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 658 #STA 2+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal



21 Okt 2023 11:54:46 AM
7,436582S 109,299195E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 658 #STA 2+130
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+130

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



21 Okt 2023 11:55:23 AM
7,437010S 109,299212E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 658 #STA 2+170
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+170

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal



21 Okt 2023 11:55:56 AM
7,437442S 109,299240E
Kecamatan Sokaraja
#NO RUAS 658 #STA 2+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 2+480

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PLIKEN - KARANGDUREN




LOKASI : STA 3+110

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
658	PLIKEN - KARANGDUREN			20