

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA **1+160**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 1+436

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
67	PAMIJEN - KEBUMEN (GR.KALAMENTA)			10