

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 10 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+140

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



28 Okt 2023 10.11.53
7,61378S 109,37061E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 672 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



28 Okt 2023 10.12.24
7,61397S 109,37167E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 672 STA 1+600
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



28 Okt 2023 10.12.50
7,61412S 109,37259E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 672 STA 1+700
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



28 Okt 2023 10.13.18
7,61427S 109,37336E
Kecamatan Sumpiuh
#NO RUAS 672 STA 1+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+530

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton




LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			16


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH




LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : JL. KOTA SUMPIUH



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+440

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 8 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
672	JL. KOTA SUMPIUH			24