

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+520

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+670

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			6


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Kerikil



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - KARANGKLESEM



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah



LOKASI : STA 1+620

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 1 M
CATATAN : Tanah

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
674	TUMIYANG - KARANGKLESEM			10