

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SINGASARI - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
680	SINGASARI - LANGGONGSARI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SINGASARI - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
680	SINGASARI - LANGGONGSARI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SINGASARI - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
680	SINGASARI - LANGGONGSARI			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SINGASARI - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
680	SINGASARI - LANGGONGSARI			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SINGASARI - LANGGONGSARI



10 Nov 2023 09:12:04
7,39392S 109,16949E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 680 STA 0+800
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



10 Nov 2023 09:12:39
7,39380S 109,16870E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 680 STA 0+900
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
680	SINGASARI - LANGGONGSARI			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SINGASARI - LANGGONGSARI



10 Nov 2023 09:13:20
7,39376S 109,16795E
Kecamatan Karanglewas
#NO RUAS 680 STA 1+000
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas



10 Nov 2023 09:14:01
7,39443S 109,16724E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 680 STA 1+100
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
680	SINGASARI - LANGGONGSARI			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SINGASARI - LANGGONGSARI



10 Nov 2023 09:14:46
7,39500S 109,16662E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 680 STA 1+200
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



10 Nov 2023 09:15:39
7,39575S 109,16710E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 680 STA 1+300
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
680	SINGASARI - LANGGONGSARI			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SINGASARI - LANGGONGSARI



10 Nov 2023 09:16:18
7,39639S 109,16711E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 680 STA 1+400
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



10 Nov 2023 09:17:13
7,39714S 109,16691E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 680 STA 1+500
#Survey SDI dan RNI #Kab.Banyumas

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
680	SINGASARI - LANGGONGSARI			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : SINGASARI - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 1+550

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
680	SINGASARI - LANGGONGSARI			9