


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+870

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+520

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



9 Nov 2023 10.10.14
7,349513S 109,124428E
#NO RUAS 681 #STA 4+550
Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



9 Nov 2023 10.10.41
7,349492S 109,125165E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 681 #STA 4+600
Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+550

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



9 Nov 2023 10.11.19
7,349043S 109,125820E
Kecamatan Cilongok
#NO RUAS 681 #STA 4+700
Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



9 Nov 2023 10.11.57
7,348438S 109,126095E
#NO RUAS 681 #STA 4+800
Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : KARANGTENGAH - CIPENDOK



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
681	KARANGTENGAH - CIPENDOK			38