

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+121

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+121

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+350

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 0+370

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+550

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal


LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



18 Okt 2023 9:26:30 AM
7,350700S 109,238797E
Kecamatan Baturaden
#NO RUAS 71 #STA 1+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



18 Okt 2023 9:27:19 AM
7,349085S 109,238343E
Kecamatan Baturaden
#NO RUAS 71 #STA 1+200
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



18 Okt 2023 9:28:00 AM
7,348418S 109,238195E
Baturaden, Banyumas
#NO RUAS 71 #STA 1+300
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



18 Okt 2023 9:28:41 AM
7,348093S 109,238135E
Kecamatan Baturaden
#NO RUAS 71 #STA 1+400
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPOAH - KEMUTUG KIDUL			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPDAH - KEMUTUG KIDUL			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : REMPOAH - KEMUTUG KIDUL



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
71	REMPDAH - KEMUTUG KIDUL			11