

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah-Cipendok



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah-Cipendok			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah-Cipendok



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah-Cipendok			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah-Cipendok			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah-Cipendok			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Dawuhan Wetan - Dawuhan Kulon			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**

LOKASI : STA 2+600


KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 2+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 3+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 3+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 3+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+500**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 3+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 3+800**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 3+900**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 4+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+100**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 4+200**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+300**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 4+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 4+600**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 4+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 5+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023**RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Cipendok**LOKASI : **STA 5+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 5+430**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
75	Jl.Karangtengah - Cipendok			27