

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3.2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 2+320

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+370

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 2+550

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+560

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



9 Nov 2023 15.24.09
7,477427S 109,064453E
#NO RUAS 77 #STA 2+800
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



9 Nov 2023 15.24.50
7,351235S 109,118675E
#NO RUAS 77 #STA 2+900
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



9 Nov 2023 15.25.43
7,350255S 109,119137E
#NO RUAS 77 #STA 3+000
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI



9 Nov 2023 15.26.41
7,349327S 109,119353E
#NO RUAS 77 #STA 3+100
#Kab. Banyumas #Survey SDI dan RNI

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : TUMIYANG - MENGGALA



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
77	TUMIYANG - MENGGALA			21