

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+650

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
83	Jl.Notog-Jatisaba(Balai Desa Panusupan)			9