

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto			9


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto			12


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+640

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
84	Jl.Ajibarang - BTS.Kota Purwokerto			14