

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karantengah-Gununglurah



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karantengah-Gununglurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karantengah-Gununglurah



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karantengah-Gununglurah			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah-Gununglurah



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah-Gununglurah			3


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah-Gununglurah



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah-Gununglurah			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah-Gununglurah



LOKASI : **STA 0+750**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah-Gununglurah			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah-Gununglurah



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah-Gununglurah			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah-Gununglurah



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah-Gununglurah			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karantengah - Gununglurah



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Dawuhan Wetan - Dawuhan Kulon			7


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karantengah-Gununglurah



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karantengah-Gununglurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Gununglurah



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,6 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah - Gununglurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Gununglurah



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah - Gununglurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Gununglurah



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah - Gununglurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Gununglurah



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah - Gununglurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Gununglurah



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah - Gununglurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Gununglurah



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah - Gununglurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Gununglurah



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah - Gununglurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Karangtengah - Gununglurah



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
86	Jl.Karangtengah - Gununglurah			1

