

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Beton



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok - Batuanten(Pertigaan Batuanten)			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2,8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			13


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)



LOKASI : STA 2+530

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :
LEBAR PERKERASAN :
CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
91	Jl.Cilongok-Batuanten(Pertigaan Batuanten)			14