

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA **0+381**

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA **0+400**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+521

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3,2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+671

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			11


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN : Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2,5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2023

RUAS JALAN

: Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN :

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
97	Jl.Ajibarang-BTS.Kota Purwokerto (SDN 2 Langgongsari)			13