

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARSARI KIDUL - BTS. PURBALINGGA (DS. JOMPO)



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
135	BANJARSARI KIDUL - BTS. PURBALINGGA (DS. JOMPO)			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARSARI KIDUL - BTS. PURBALINGGA (DS. JOMPO)



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+00

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
135	BANJARSARI KIDUL - BTS. PURBALINGGA (DS. JOMPO)			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARSARI KIDUL - BTS. PURBALINGGA (DS. J



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
135	BANJARSARI KIDUL - BTS. PURBALINGGA (DS. JOM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : BANJARSARI KIDUL - BTS. PURBALINGGA (DS. J



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
135	BANJARSARI KIDUL - BTS. PURBALINGGA (DS. JOM			4