

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : Karanglewas - Sokawera



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	Karanglewas - Sokawera			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : Karanglewas - Sokawera



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	Karanglewas - Sokawera			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Karanglewes - Sokawera



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
159	Karanglewes - Sokawera			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Karanglewes - Sokawera



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
159	Karanglewes - Sokawera			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Karanglewes - Sokawera



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
159	Karanglewes - Sokawera			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Karanglewes - Sokawera



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
159	Karanglewes - Sokawera			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Karanglewas - Sokawera



LOKASI :	STA	1+200	LOKASI :	STA	1+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	Karanglewas - Sokawera			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Karanglewas - Sokawera



LOKASI :	STA	1+400	LOKASI :	STA	1+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	Karanglewas - Sokawera			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Karanglewas - Sokawera



21 Okt 2024 14:50:15
7,409648S 109,214773E
Kecamatan Kedungbanteng
#No.Ruas 159 #STA 1+600
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas



21 Okt 2024 14:51:51
7,409473S 109,215700E
Kecamatan Kedungbanteng
#No.Ruas 159 #STA 1+700
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	Karanglewas - Sokawera			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Karanglewas - Sokawera



21 Okt 2024 14:52:45
7,409490S 109,215007E
Kecamatan Kedungbanteng
#No.Ruas 159 #STA 1+760
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas

LOKASI : STA 1+760

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
159	Karanglewas - Sokawera			10