

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gunung lurah



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	Ketapang - Gunung lurah			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gunung lurah



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	Ketapang - Gunung lurah			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gunung lurah



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
160	Ketapang - Gunung lurah			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gunung lurah



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
160	Ketapang - Gunung lurah			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gunung lurah



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	Ketapang - Gunung lurah			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gunung lurah



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	Ketapang - Gunung lurah			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gunung lurah



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	Ketapang - Gunung lurah			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gunung lurah



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
160	Ketapang - Gunung lurah			8