

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 1       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 2       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 3       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 4       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 5       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik  
LEBAR PERKERASAN : 4 M  
CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 6       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 7       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 8       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI




LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 9       |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 10      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 11      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 12      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



|                    |     |       |                    |     |       |
|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|-------|
| LOKASI :           | STA | 2+400 | LOKASI :           | STA | 2+500 |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  | KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M   | LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M   |
| CATATAN            | :   | Aspal | CATATAN            | :   | Aspal |

|          |                               |                        |                |         |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 13      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI




|                    |     |       |                    |     |              |
|--------------------|-----|-------|--------------------|-----|--------------|
| LOKASI :           | STA | 2+600 | LOKASI :           | STA | 2+700        |
| KONDISI PERKERASAN | :   | Baik  | KONDISI PERKERASAN | :   | Rusak Ringan |
| LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M   | LEBAR PERKERASAN   | :   | 4 M          |
| CATATAN            | :   | Aspal | CATATAN            | :   | Aspal        |

|          |                               |                        |                |         |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 14      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 15      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 16      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 17      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 18      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 19      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 20      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 21      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 22      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 23      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 24      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 25      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 26      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 27      |

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI



LOKASI : STA 5+340

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

| NO. RUAS | NAMA RUAS                     | DPU KABUPATEN BANYUMAS | PETUGAS SURVEY | HALAMAN |
|----------|-------------------------------|------------------------|----------------|---------|
| 164      | JL. KARANGGUDE - LANGGONGSARI |                        |                | 28      |