

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	5 M	LEBAR PERKERASAN	:	5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			15	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			16	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI :	STA	4+000	LOKASI :	STA	4+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			21	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI :	STA	4+200	LOKASI :	STA	4+300
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			22	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
166	KARANGGANDUL- GUNUNGLURAH			24