

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI :	STA	0+000	LOKASI :	STA	0+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	10 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	:	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
168	Ketapang - Gununglurah			1	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI :	STA	0+200	LOKASI :	STA	0+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	6 M	LEBAR PERKERASAN	:	6 M
CATATAN	:	Beton	CATATAN	:	Beton
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
168	Ketapang - Gununglurah			2	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 1+600

LOKASI : STA 1+685

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 1+700

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 1+900

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 2+100

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Beton



LOKASI : STA 3+725

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 6 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI :	STA	3+800	LOKASI :	STA	3+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI :	STA	4+000	LOKASI :	STA	4+100
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
169	Ketapang - Gununglurah			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 5+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 5+800

LOKASI : STA 5+900


KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 6+000

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 6+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 7+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			49

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 9+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			50

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 9+800

LOKASI : STA 9+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			51

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 10+000

LOKASI : STA 10+031


KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			52

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Ketapang - Gununglurah



LOKASI : STA 10+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
168	Ketapang - Gununglurah			53