

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 5 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+035

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI :	STA	0+300	LOKASI :	STA	0+400
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 187	NAMA RUAS KEDUNGBANTENG - KENITEN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI :	STA	0+500	LOKASI :	STA	0+600
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 187	NAMA RUAS KEDUNGBANTENG - KENITEN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI :	STA	1+500	LOKASI :	STA	1+600
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			9	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI :	STA	1+700	LOKASI :	STA	1+800
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			10	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI :	STA	3+100	LOKASI :	STA	3+200
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 187	NAMA RUAS KEDUNGBANTENG - KENITEN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 15	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024


RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI :	STA	3+300	LOKASI :	STA	3+400
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3,5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 187	NAMA RUAS KEDUNGBANTENG - KENITEN	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 16	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEDUNGBANTENG - KENITEN



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
187	KEDUNGBANTENG - KENITEN			17