

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+600

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 1+800

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 2+000

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 2+200

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 2+400

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 2+600

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.8 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.8 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI :	STA	4+800	LOKASI :	STA	4+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN		
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten	DPU KABUPATEN BANYUMAS	25		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI :	STA	5+000	LOKASI :	STA	5+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN		
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten	DPU KABUPATEN BANYUMAS	26		

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 5+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 5+600

LOKASI : STA 5+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 5+800

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 6+000

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 6+200

LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 6+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 6+800

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 7+000

LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 7+200

LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 7+400

LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI :	STA	7+600	LOKASI :	STA	7+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			39	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI :	STA	7+800	LOKASI :	STA	7+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	3.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			40	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 8+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			41

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 8+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			42

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 8+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			43

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 8+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			44

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 8+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			45

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 9+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 9+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			46

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 9+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			47

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 9+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.2 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 9+450

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			48

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Kedungbanteng - Keniten



LOKASI : STA 8+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA

KONDISI PERKERASAN :

LEBAR PERKERASAN : M

CATATAN :

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
191	Jl.Kedungbanteng - Keniten			49