

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal




LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 2+000

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 2+200

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung




LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M	LEBAR PERKERASAN	:	2.5 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan	KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	8 M	LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : kalikesur - melung



LOKASI : STA 3+073

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 8 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
197	kalikesur - melung			17