

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
162	Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh



LOKASI : STA 0+400

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh



LOKASI : STA 0+600

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh



LOKASI : STA 0+800

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh	DPU KABUPATEN BANYUMAS	5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh



LOKASI : STA 1+000

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh	DPU KABUPATEN BANYUMAS	6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh



LOKASI : STA 1+150

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+350

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
167	Jl.Dawuhan Wetan (Pembibitan) - Baseh			6