

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



15 Okt 2024 13.45.21
7,413330S 109,269873E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 210
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+000



15 Okt 2024 13.47.07
7,412588S 109,270683E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 210
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+100

LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



15 Okt 2024 13.47.49
7,411932S 109,271547E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 210
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+200



15 Okt 2024 13.48.33
7,411387S 109,272210E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 210
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #0+300

LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 7 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN




LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 7 M

CATATAN : Aspal



NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
210	JL. DUKUHWALUH - KEMBARAN			12