

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 6.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024
RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



11 Okt 2024 14.41.27
7,409838S 109,294193E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 212
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+600



11 Okt 2024 14.42.17
7,410583S 109,294522E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 212
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+700

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



11 Okt 2024 14.43.02
7,411093S 109,295148E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 212
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+800



11 Okt 2024 14.43.51
7,411100S 109,296273E
Kabupaten Banyumas
#NO RUAS 212
#Survey SDI & RNI #DPU Kab. Banyumas #1+900

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			14


FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH				
				
LOKASI : STA 2+800		LOKASI : STA 2+900		
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 5 M		LEBAR PERKERASAN : 5 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 212	NAMA RUAS KEMBARAN - KARANGTENGAH	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024				
RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH				
				
LOKASI : STA 3+000		LOKASI : STA 3+100		
KONDISI PERKERASAN : Sedang		KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN : 3 M		LEBAR PERKERASAN : 3 M		
CATATAN : Aspal		CATATAN : Aspal		
NO. RUAS 212	NAMA RUAS KEMBARAN - KARANGTENGAH	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KEMBARAN - KARANGTENGAH



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+285

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
212	KEMBARAN - KARANGTENGAH			17