

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
227	JL. BUNTU - SIRAU			14

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI :	STA	2+800	LOKASI :	STA	2+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 13	NAMA RUAS JL. BUNTU - SIRAU	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 15	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI :	STA	3+000	LOKASI :	STA	3+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS 13	NAMA RUAS JL. BUNTU - SIRAU	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN 16	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. BUNTU - SIRAU



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
13	JL. BUNTU - SIRAU			17