

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 0+000

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 0+200

LOKASI : STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	0+400	LOKASI :	STA	0+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
228	KECILA - KARANGGINTUNG			3	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	0+600	LOKASI :	STA	0+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
228	KECILA - KARANGGINTUNG			4	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	0+800	LOKASI :	STA	0+900
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
228	KECILA - KARANGGINTUNG			5	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	1+000	LOKASI :	STA	1+100
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Sedang
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal
NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN	
228	KECILA - KARANGGINTUNG			6	

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	2+000	LOKASI :	STA	2+100
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	2+200	LOKASI :	STA	2+300
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			15

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			16

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			17

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	3+400	LOKASI :	STA	3+500
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	3 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			18

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	3+600	LOKASI :	STA	3+700
KONDISI PERKERASAN	:	Sedang	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	3 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			19

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 3+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 3+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			20

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 4+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			21

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 4+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			22

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 4+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 4+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			23

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 4+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			24

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 4+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 4+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			25

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 5+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			26

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 5+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			27

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	5+400	LOKASI :	STA	5+500
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			28

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	5+600	LOKASI :	STA	5+700
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			29

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 5+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 5+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			30

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 6+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 6+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			31

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 6+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			32

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 6+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 6+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			33

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 6+600

LOKASI : STA 6+700

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			34

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 6+800

LOKASI : STA 6+900

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 4 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			35

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 7+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			36

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 7+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			37

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 7+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+500

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			38

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI : STA 7+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal



LOKASI : STA 7+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			39

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG




LOKASI :	STA	7+800	LOKASI :	STA	7+900
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	Baik
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	4 M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			40

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KECILA - KARANGGINTUNG



LOKASI :	STA	8+000	LOKASI :	STA	
KONDISI PERKERASAN	:	Baik	KONDISI PERKERASAN	:	
LEBAR PERKERASAN	:	4 M	LEBAR PERKERASAN	:	M
CATATAN	:	Aspal	CATATAN	:	

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
228	KECILA - KARANGGINTUNG			41