

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGAYAM - CANDUK



LOKASI : STA 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : STA 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	KARANGGAYAM - CANDUK			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGAYAM - CANDUK



LOKASI : STA 0+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

KARANG STA 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	KARANGGAYAM - CANDUK			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGAYAM - CANDUK



LOKASI : STA 0+380

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	KARANGGAYAM - CANDUK			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGAYAM - CANDUK



LOKASI : STA 0+500

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	KARANGGAYAM - CANDUK			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGAYAM - CANDUK



LOKASI : STA 0+700

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 0+800

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	KARANGGAYAM - CANDUK			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGAYAM - CANDUK



LOKASI : STA 0+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	KARANGGAYAM - CANDUK			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGAYAM - CANDUK



LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	KARANGGAYAM - CANDUK			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGAYAM - CANDUK



LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Baik


LEBAR PERKERASAN : 2.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	KARANGGAYAM - CANDUK			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : KARANGGAYAM - CANDUK



LOKASI : STA 1+436

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 2 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
249	KARANGGAYAM - CANDUK			9