FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

Jl. Tlk.Wetan - Ls.Kulon (Tlk.Wetan - Ls.Kulon)

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGSILUH LOR

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
09	JL. NOTOG - KEDUNGSILUH LOR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGSILUH LOR

LOKASI : **STA 0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **STA 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
09	JL. NOTOG - KEDUNGSILUH LOR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
08	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln** **1+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln** **1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3.5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
08	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln 1+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 1+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln 1+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 1+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln 1+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 1+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln 1+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 1+900**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln 2+000**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 2+100**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln 2+200**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 2+300**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln 2+400**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 2+500**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln 2+600**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 2+700**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR

LOKASI : **S'ln 2+800**

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 4 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
20	JL. NOTOG - KEDUNGWULUH LOR			9