FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RAHADI

LOKASI : S'Nh 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : S'Nh 0+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. PEGALONGAN - W.RAHADI			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RAHADI

LOKASI : S'Nh 0+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : S'Nh 0+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. PEGALONGAN - W.RAHADI			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.WAHDADI

LOKASI : **S'th 0+400**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'th 0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	**JL. PEGALONGAN - WINADAD**			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.WAHDADI

LOKASI : **S'th 0+600**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'th 0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	**JL. PEGALONGAN - WINADAD**			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.WIJAYA

LOKASI : S'Ik 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : S'Ik 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
01	JL. PEGALONGAN - W.WIJAYA			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.WIJAYA

LOKASI : S'Ik 0+040

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

LOKASI : S'Ik 1+000

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Beton

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
01	JL. PEGALONGAN - W.WIJAYA			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 1+100

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+200

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 1+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 1+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 1+700

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 1+800

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 1+900

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 2+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+200

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 2+300

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+400

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 2+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+600

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 2+700

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 2+800

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			9

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 2+900

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+000

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3,5 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 3+100

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+200

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 3+300

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+400

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. PEGALONGAN - W.RADADI

LOKASI : STA 3+500

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : STA 3+600

KONDISI PERKERASAN : Baik

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
23	JL. PEGALONGAN - WINGAGAS			13