FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOWA - KARANGLESEM

LOKASI	:	S'ln	0+000		
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan			
LEBAR PERKERASAN	:	3	M		
CATATAN	:	Aspal			

LOKASI	:	S'ln	0+100	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Ringan		
LEBAR PERKERASAN	:	3	M	
CATATAN	:	Aspal		

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOWA - KARANGLESEM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOWA - KARANGLESEM

LOKASI	:	S'ln	0+200		
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat			
LEBAR PERKERASAN	:	3	M		
CATATAN	:	Aspal			

LOKASI	:	S'ln	0+300	
KONDISI PERKERASAN	:	Rusak Berat		
LEBAR PERKERASAN	:	3	M	
CATATAN	:	Aspal		

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOWA - KARANGLESEM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOWA - KARANGLESEM

LOKASI : **S'th** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'th** **0+500**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	**JL. SIDABOWA - KARANGLESEM**			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOWA - KARANGLESEM

LOKASI : **S'th** **0+000**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'th** **0+700**

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	**JL. SIDABOWA - KARANGLESEM**			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOWA - KARANGLESEM

LOKASI : S'ln 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : S'ln 0+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOWA - KARANGLESEM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOWA - KARANGLESEM

LOKASI : S'ln 1+000

KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

LOKASI : S'ln 1+100

KONDISI PERKERASAN : Sedang

LEBAR PERKERASAN : 3 M

CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOWA - KARANGLESEM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 1+100**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 1+200**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			1

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 1+400**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 1+500**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			2

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 1+600**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 1+700**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			3

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 1+800**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Berat
LEBAR PERKERASAN : 2 M
CATATAN : Retak

LOKASI : **S'ln 1+900**
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			4

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 2+000**
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 2+100**
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			5

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 2+200**
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 2+300**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			6

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 2+400**
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 2+500**
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			7

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 2+600**
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 2+700**
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			8

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 2+800**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 2+900**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			10

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 3+000**
KONDISI PERKERASAN : Rusak Ringan
LEBAR PERKERASAN : 2.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 3+100**
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			11

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 3+200**
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 3+300**
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			12

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 3+400**
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

LOKASI : **S'ln 3+500**
KONDISI PERKERASAN : Baik
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			13

FOTO SURVEY KONDISI JALAN TAHUN 2024

RUAS JALAN : JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM

LOKASI : **S'ln 3+600**
KONDISI PERKERASAN : Sedang
LEBAR PERKERASAN : 3.5 M
CATATAN : Aspal

NO. RUAS	NAMA RUAS	DPU KABUPATEN BANYUMAS	PETUGAS SURVEY	HALAMAN
25	JL. SIDABOW A - KARANGKLESEM			14